

コードが誤って抜けてしまう事故リスク コードが床に触れることによる感染リスク

院内に、次のように対応している箇所はありませんか？
お声掛けください!! STバンドですっきり整頓しましょう！

●プラスチック製バンド・包帯・紐等でくる



→ほどく手間

●コード自体を結ぶ



→断線の可能性

●機器架台付属のラックに入れる



→乱雑

●機器架台付属のフックにかける



→落下の恐れ

乱雑なコード類は医療事故、ヒヤリ・ハットの原因に…

病室・ICUで

- ✓ 人工呼吸器と輸液ポンプ点滴台周辺で、患者が電源コードに躓き転倒、両膝を骨折。
- ✓ 個室での透析中に電源コードが抜け装置が停止。
- ✓ 電源コードが架台の足に絡まっていることに気付かず機器を動かしたところ、輸液ポンプ点滴台ごと床に倒れてしまった。


手術室・救急センターで

- ✓ オムニレトラクターの支柱に心電図コードが挟まれてしまい、断線。
- ✓ ストレッチャーの柵のロック部分にモニターのコード類がかかっており、ロックがきちんとされていなかった。
- ✓ 多数のコードが乱雑になった中で麻酔器を移動した際、電源が抜けた。

引用：日本医療機能評価機構ヒヤリ・ハット事例情報データベース

「STバンド」を院内の環境改善にぜひお役立てください。

「コードをすっきりさせたい！」あなたにピッタリ！のSTバンドを見つけましょう。



【製造元】




株式会社トム・メディック

メディカル・イノベーション事業部

〒039-3524 青森市大字滝沢字下川原14-1

TEL. 017-737-0030 FAX. 017-737-0032



	① シングルタイプ	② トリプルタイプ		③ ストロングタイプ	④ ロールタイプ
製品特長	細身のテープで、場所を選ばず気になるところを固定できます。 	3本の識別バンドでコード別に固定、取り外しができます。 		架台の取っ手にバンドを巻きつけることで、重量のあるコードをすっきり収納できます。 	機器付属のコードにバンドを巻きつけることで本体とコードを一体で固定したり、長さを調整できたりします。 
使用例	<ul style="list-style-type: none"> ●点滴ライン（長さ調整） ●サイドレール、ヘッド・フットボード ●機器のコード収納 	<ul style="list-style-type: none"> ●ベッド下レール、ヘッド・フットボード ●複数の機器のコードを用いる環境(ICU、重症患者病棟、透析室等) 		<ul style="list-style-type: none"> ●機器架台の取っ手 ●ME室、重症患者病棟等 装着機器例：生体情報モニター／心電図計／人工呼吸器／麻酔器／内視鏡／手術用ロボット周辺等 	<ul style="list-style-type: none"> ●持ち運びタイプの機器の取っ手 ●ME室 
固定方式	ボタン、面ファスナー	面ファスナー		面ファスナー	ボタン、面ファスナー
固定可能な対象	最大径：Φ35 (ボタン2箇所から選択) 耐荷重：1.5kg <small>※使用環境や頻度により変わります。</small>	R (レギュラー) 長さ：260mm 最大径 本体：Φ70 足部：Φ20 耐荷量：1kg	L (ロング) 長さ：450mm 最大径 本体：Φ135 足部：Φ20 耐荷量：1kg	最大径：Φ45 耐荷重：2.5kg	最大径：Φ20 (ボタン2箇所から選択) 耐荷重：1.5kg
使用可能期間(目安)	6ヶ月 ※使用環境や頻度により変わります。				
素材	バンド：ポリエステル100% ボタン：プラスチック	ナイロン100%		ナイロン100%	バンド：ナイロン100% ボタン：プラスチック
製品番号	BWS12-01-012	R (レギュラー) BWS12-01-002	L (ロング) BWS12-01-003	BWS12-01-007	BWS12-01-008
梱包単位	20本／1袋	30本／1袋		25本／1袋 (緑・青・黒・赤・黄 各色1本／袋×5袋)	30本／1袋
標準参考価格(税抜)	6,000円	R (レギュラー) 12,000円	L (ロング) 15,000円	15,000円	15,000円

カタログ・サンプルのご依頼を承っております。ぜひ、ご依頼ください。